

[English below]

## RBox Info - Guide de démarrage rapide

**RBox Info** est un outil de vérification de la R-Box. Il permet de se connecter à la R-Box ou PlugnConnect localement et de visualiser son contenu.

Au lancement de l'application l'adresse de la R-Box est lue dans le profil de l'utilisateur.

Si Renault Dealer Update<sup>(1)</sup> et Alliance Update<sup>(2)</sup> sont installés et déjà paramétrés les url apparaissent en vert.


Si des anomalies sont détectées, elles s'afficheront en orange en bas de la page<sup>(3)</sup>.

*Nota : Sur PlugnConnect-Agent l'adresse doit être « localhost » (France exclusivement)*

### Remarque :

Si la R-Box est indisponible, elle apparait en orange :

rboxhost









En cliquant sur le bouton « Vérifier le contenu », RBOX Info interroge la R-Box et affiche plus de détail sur le contenu disponible.

Le bandeau supérieur communique des informations sur la R-Box et sur les connexions réseau :

Nom	Date	Version	Accès Internet	Informations système	Erreurs internes	Téléchargements en cours	Paramètres locaux (réseau, cache...)
<p>RBOX Info v1.6.0 - romain.renexter@renault.com</p> <p>rboxhost-P-FR-00900100-10   19/02/2024 18:21   1.19.6   Accès Internet   SYS   2 Erreur(s)   Téléchargements:0/0   Wi-Fi   RDU   RDU Cache   AU   AU Cache</p>							
CCS2 SW	ITG	SDP	AIVI Software	AIVI Maps EMEA	RLINK 2	CCS2 OTS	Extra Cache
282771967R	CLIP_DVD_213	SDP_3-0_Other	283C39788R	AIVI21_TTP5_TTC2_2021.06_2.4.3_ISR_1.0.0	1645_4	ABCB_ALL_BCB_20380101	2209_0(RDU)
283C32975R	CLIP_DVD_214	SDP_3-1_Pana	283C33608R	AIVI21_TTP5_TTC2_2021.09_2.4.3_AFR_1.0.0	1491_1	12345678R_12345_20380101	441_2(RDU)
283C35374R	CLIP_DVD_215		283C34653R	AIVI21_TTP5_TTC1_2021.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1492_0	ODV1_ALL_BCB_20380101	443_4(RDU)
283C34658R	CLIP_DVD_219		283C34331R	AIVI21_TTP6_TTC1_2021.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1604_0	OE3P_FULLNAV_HHN-BCB_20231231	445_7(RDU)
283C30840R	CLIP_DVD_220		283C38773R	AIVI21_TTP5_TTC2_2021.12_2.4.3_ISR_1.0.0	1693_0	OE3P_COREDA_BCB-HHN_20231231	449_2(RDU)
283C32204R	CLIP_DVD_224		283C32621R	AIVI21_TTP5_TTC2_2022.03_2.4.3_AFR_1.0.0	1694_0	AMF2_AUSTRAL_HHN_20380101	483_2(RDU)
283C35114R	CLIP_DVD_227		283C38683R	AIVI21_TTP5_TTC1_2022.06_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1695_0	OE3P_FULLNAV_BCB-HHN_20380101	SDP_3-0_Pana(CLIP)
282772870R	CLIP_DVD_228		283C35519R	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.06_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1696_0	OE3P_COREDA_BCB-HHN_20380101	
282774926R	MEDIANAV		283C37830R	AIVI21_TTP5_TTC2_2022.06_2.4.3_ISR_1.0.0	1799_0	AMF2_MEGANE_BCB_20380101	
283C39331R	RADIO13_X07EV		283C31600R	AIVI21_TTP5_TTC2_2022.09_2.4.3_AFR_1.0.0	1800_0		
283C33277R	RADIOFIRST		283C36016R	AIVI21_TTP5_TTC1_2022.06_2.4.3_TUR-LP_1.0.0	1801_0		
28277552R	VIDEO		981234561J	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.06_2.4.3_TUR-LP_1.0.0	1802_0		
283C31945R	WNRO		283C38239R	AIVI21_TTP5_TTC1_2022.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1958_0		
283C36549R	alpine		R37ORDO10F	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1973_0		
283C37742R			283C37742R	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.12_2.4.3_TUR-LP_1.0.0	1975_0		

En cliquant sur ce lien vous pouvez ouvrir et partager le document des résultats


La partie inférieure liste les produits :

- En vert si disponible  AIVI21\_TTP6\_TTC1\_2019.03
- En Orange si incomplet  AIVI21\_TTP5\_TTC1\_2019.03
- En Bleu si en cours de téléchargement  283C33240R 10%
- En Rouge si en erreur  283C30861R
- L'icône disque noir si déjà dans le cache  CLIP\_DVD\_209
- L'icône disque rouge si incorrect dans le cache  283C39788R

**Remarque :** La colonne Extra cache liste les fichiers des caches locaux qui n'existent plus dans la R-Box. Ces fichiers sont généralement devenus inutiles et peuvent être supprimés pour gagner de la place sur le disque.


- Extra Cache**
-  123333333R(AU)
  -  441\_2(RDU)
  -  443\_4(RDU)
  -  445\_7(RDU)

**Remarque :** Un clic droit sur l'icône cache permet de le supprimer du disque ou de vérifier le fichier.





En cliquant sur le bouton « Tester les performances », RBox info effectue des tests d'accès à la R-Box, au cache et à la clé USB.

Ce test peut prendre une dizaine de minutes.



**Remarque :**

Si vous changez l'adresse IP de la R-Box ou de PlugnConnect, Saisir la nouvelle adresse IP et cliquer sur l'icône , les tests de connexion doivent passer en vert. Cliquer ensuite sur le bouton « **Appliquer** » qui apparaît. Les applications RLink2 Dealer Update et Alliance Update sont automatiquement paramétrées.




# Rbox Info – Quick Start Guide

**RBox Info** is an R-Box control tool. It allows you to connect to the R-Box/PlugnConnect locally and view its content.

At the launch of the application the address of the R-Box is read in the user's profile.

If Renault Dealer Update<sup>(1)</sup> and Alliance Update<sup>(2)</sup> are installed and already set up the url will appear in green.

If anomalies are detected, they will be displayed in orange at the bottom of the page<sup>(3)</sup>.




**Note:**

If the R-Box is unavailable, it appears in orange:



By clicking on the "Check Content" button, RBox Info queries the R-Box and displays the available content.







The top headband provides information about the R-Box and network connections:



Name	Date	Version	Internet Access	System Informations	Internal errors	Pending Downloads	Local parameters (Network, cache...)
rboxhost-P-FR-00900100-10	19/02/2024 18:21	1.19.6	Accès internet	SYS	2 Erreur(s)	Téléchargements:0 / 0	Wi-Fi, RDU, RDU Cache, AU, AU Cache
CCS2 SW	ITG	SDP	AIVI Software	AIVI Maps EMEA	RLINK 2	CCS2 OTS	Extra Cache
282771967R	CLIP_DVD_213	SDP_3-0_Other	283C39788R	AIVI21_TTP5_TTC2_2021.06_2.4.3_ISR_1.0.0	1645_4	ABCB_ALL_BCB_20380101	2209_0(RDU)
283C32975R	CLIP_DVD_214	SDP_3-1_Pana	283C39608R	AIVI21_TTP5_TTC2_2021.09_2.4.3_AFR_1.0.0	1491_1	12345678R_12345_20380101	441_2(RDU)
283C35374R	CLIP_DVD_215		283C34653R	AIVI21_TTP5_TTC1_2021.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1492_0	ODV1_ALL_BCB_20380101	443_4(RDU)
283C34658R	CLIP_DVD_219		283C34831R	AIVI21_TTP6_TTC1_2021.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1604_0	OE3P_FULLNAV_HHN-BCB_20231231	445_7(RDU)
283C30840R	CLIP_DVD_220		283C38773R	AIVI21_TTP5_TTC2_2021.12_2.4.3_ISR_1.0.0	1693_0	OE3P_COREDA_BCB-HHN_20231231	449_2(RDU)
283C32204R	CLIP_DVD_224		283C32621R	AIVI21_TTP5_TTC2_2022.03_2.4.3_AFR_1.0.0	1694_0	AMF2_AUSTRAL_HHN_20380101	483_2(RDU)
283C35114R	CLIP_DVD_227		283C38683R	AIVI21_TTP5_TTC1_2022.06_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1695_0	OE3P_FULLNAV_BCB-HHN_20380101	SDP_3-0_Pana(CLIP)
282772870R	CLIP_DVD_228		283C35519R	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.06_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1696_0	OE3P_COREDA_BCB-HHN_20380101	
282774926R	MEDIANAV		283C37830R	AIVI21_TTP5_TTC2_2022.06_2.4.3_ISR_1.0.0	1799_0	AMF2_MEGANE_BCB_20380101	
283C39331R	RAD013_X07EV		283C31600R	AIVI21_TTP5_TTC2_2022.09_2.4.3_AFR_1.0.0	1800_0		
283C33277R	RADIOFIRST		283C36016R	AIVI21_TTP5_TTC1_2022.06_2.4.3_TUR-LP_1.0.0	1801_0		
282777552R	VIDEO		981234561J	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.06_2.4.3_TUR-LP_1.0.0	1802_0		
283C31945R	WNRO		283C38239R	AIVI21_TTP5_TTC1_2022.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1958_0		
283C36549R	alpine		R37ORDO10F	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.12_2.4.3_EUR-LDT_1.0.0	1973_0		
283C37047R			283C37784R	AIVI21_TTP6_TTC1_2022.12_2.4.3_TUR-LP_1.0.0	1975_0		

By clicking on this link, you can open and share the results document


The lower part lists the products:

- In green if available  AIVI21\_TTP6\_TTC1\_2019.03
- In Orange if incomplete  AIVI21\_TTP5\_TTC1\_2019.03
- In Blue if being downloaded  283C33240R 10%
- In Red if in error  283C30861R
- Black disk icon if already in local cache  CLIP\_DVD\_209
- Red disk icon if incorrect in local cache  283C39788R

**Note:** The Extra Cache column lists local cache files that no longer exist in the R-Box. These files have usually become useless and can be deleted to save space on the disk.


- Extra Cache**
-  123333333R(AU)
  -  441\_2(RDU)
  -  443\_4(RDU)
  -  445\_7(RDU)

**Note:** Right-clicking on the cache icon allows remove it from the disk or check the file.




By clicking on the "Test performance" button, Rbox info performs tests of access to the R-Box, the cache, and the USB stick.

This test can take about ten minutes.



**Note:**

If you change the IP address of the R-Box or PlugnConnect, enter the new IP address and click on this icon , the connection tests must pass in green. Then click on the "Apply" button that appears. Rlink2 Dealer Update and Alliance Update apps are automatically configured.

